

وزارت نیرو
معاونت امور انرژی
سازمان بهره وری انرژی ایران (سایا)



ISO 9001-2000
ISO14001-1996

مدیریت مصرف انرژی در صنایع نساجی



بهینه سازی مصرف انرژی
(پیشامان)



سازمان بهره وری انرژی ایران (سایا)

بینه سازی مصرف انرژی
نیرو

صنعت نساجی حدود ۲۰ درصد از کل انرژی مصرفی بخش صنعت را به خود اختصاص می‌دهد. در واحدهای ریستنگی بطور متوسط به ازای هر کیلوگرم نخ انرژی ۵۲/۸۱ مکاژول و در واحدهای تکمیل بازان، هر کیلوگرم پارچه ۰/۱۰۱ مکاژول انرژی الکتریکی و سوخت فسیلی مصرف می‌شود. پتانسیل صرفه‌جویی در صنعت نساجی نسبت به مصرف متوسط داخلی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و نسبت به متوسط صرف جهانی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد برآورد می‌شود.

پتانسیل صرفه‌جویی انرژی سالانه در صنایع بنیه ای ۲۰۲۵ میلیون مکاژول (معادل ۳۵۵۰۰ بشکه نفت خام)، در صنایع فاستونی ۲۹ میلیون مکاژول (معادل ۵۰۰۰ بشکه نفت خام) و در صنایع فرش ماشینی ۲۱۷ میلیون مکاژول (معادل ۳۸۰۰ بشکه نفت خام) برآورده شده است. در مجموع پتانسیل صرفه‌جویی برای کارخانجات با دیماند الکتریکی بیش از ۲ مکاوات به ۲۲۷۱ میلیون مکاژول (معادل ۴۸۰۰ بشکه نفت خام) می‌رسد.

از آنجاییکه در سطح کشور تعداد زیادی از کارخانجات نساجی با دیماند مصرفی کمتر از ۲ مکاوات نیز وجود دارند (که در این طرح مورد مطالعه قرار نگرفته اند) و با احتساب پتانسیل‌های موجود در صنایع تولید الیاف مصنوعی، پتانسیل صرفه‌جویی انرژی در کل این صنعت حدود سه برابر می‌باشد. در نتیجه با اعمال مدیریت مصرف انرژی در صنعت نساجی کشور، پیش‌بینی می‌شود سالانه حدود ۶۸۰۰ میلیون مکاژول (معادل ۱/۲ میلیون بشکه نفت خام) انرژی در کشور صرفه‌جویی گردد.

بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به پیامدهای مهم آن همچون کنترل مصرف انرژی، کاهش هزینه‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و سالم‌سازی محیط‌زیست، در مو

دهه اخیر در دستور کار اکثر کشورهای جهان قرار گرفته است. سازمان بهره و روابط اینرا برای ایران یکی از سازمان‌های تابعه وزارت نیرو نیز، در راستای انجام طرح مدیریت مصرف انرژی در صنایع کشور، از اوایل سال ۱۳۷۸، صنعت نساجی را برای اجرای یک طرح جدید انتخاب کرد. دلیل انتخاب این صنعت، مصرف زیاد انرژی در آن بوده است و هدف از اجرای این طرح تعیین شاخص‌های انرژی، پتانسیل‌های صرفه‌جویی، ایجاد بانک‌های اطلاعات تکنولوژی و مصرف انرژی و سرانجام ارائه راهکارها و توصیه‌های بهینه سازی مصرف انرژی بوده است.


از آنجاییکه تولید محصولات نساجی در واحدهای صنعتی کوچک نیز امکان‌پذیر می‌باشد، تعداد و تنوع تولیدکنندگان در این صنعت بسیار زیاد است. صنایع پشمی، پنبه ای، تولید مواد اولیه، کفبوش، بوشک، منسوجات نیافته و کشاف، شاخه‌های متنوع این صنعت می‌باشند.

طرح مدیریت مصرف انرژی برای چهارشاخه تولید پارچه و نخ از پنبه و الیاف مصنوعی، تولید پارچه فاستونی، فرش بافی و تولید الیاف مصنوعی با سه بخش ریستنگی، بافندگی و رنگرزی و چاپ و تکمیل در کارخانجات با دیماند برق بیش از ۳ مکاوات انجام گرفته است.



مراحل اجرایی پروژه:

انجام پروژه مدیریت مصرف انرژی در صنایع نساجی از سوی معاونت امور انرژی و وزارت نیرو (دفتر بهینه سازی مصرف انرژی) به سازمان بهره و روابط اینرا ایران (سایبا) واگذار گردید. این پروژه از اوایل سال ۱۳۷۸ آغاز شد که پس از مطالعه، بررسی و جمع آوری اطلاعات در چهارشاخه (پنبه ای، فاستونی، الیاف مصنوعی و فرش ماشینی)، پرسشنامه تخصصی این صنعت تهیه گردید.




۱- ارسال پرسشنامه تخصصی به کارخانجات نساجی کشور:

با ارسال پرسشنامه تخصصی به ۴۵ کارخانه منتخب، علاوه بر اطلاعات عمومی مربوط به کارخانه، اطلاعات نسبتاً کاملی در مورد نوع فرآیند، مواد خام مورد استفاده، انواع تولیدات، مقدار و نوع انرژی های مصرف شده (سوخت سیلی، برق، آب، بخار و هوای فشرده) و هزینه آنها، نوع سیستم های حرارتی و برودتی، سیستم های توزیع برق و تولید همزمان برق و بخار (Co-generation) و همچنین اقدامات انجام شده در کارخانه هادر زمینه مدیریت مصرف انرژی جمع آوری شد.

۲- اعزام گروه های تخصصی، بازدید و بررسی کارخانجات نساجی کشور:

در این مرحله سه گروه تخصصی شامل کارشناسان فنی و آگاهسازی به کارخانه ها اعزام شدند تا ضمن ملاقات و توجیه مستوفیان، پرسشنامه انرژی را با همکاری مدیران فنی کارخانه ها تکمیل نموده و از نزدیک با مشکلات و امکانات بالقوه آنها آشنا شوند. این پرسشنامه ها در ۲۸ کارخانه نساجی کشور تکمیل گردید (در مورد ۷ کارخانه دیگر بدليل پاره ای از مشکلات و یا تعطیل بودن کارخانه پرسشنامه تکمیل نشد).



۳- انتخاب چهار کارخانه برای انجام ممیزی سریع انرژی (Short Audit)

در این مرحله پس از انجام بررسی های لازم و تحلیل پرسشنامه ها و کزارش گروه های اعزامی، چهار کارخانه (فخر ایران هشتگرد، ایران پوپلین رشت، جامعه مشهد و بافت اصفهان) انتخاب شدند. در مرحله بعد با اعزام گروه هایی، ممیزی سریع انرژی شامل اندازه گیری ها، تحلیل شاخص های مصرف انرژی و پتانسیل های موجود در واحد های مختلف هر کارخانه انجام گرفته و در هر مورد توصیه ها و راهکارهای مناسبی برای بهینه سازی مصرف انرژی ارائه گردید.

۴- انتخاب یک کارخانه در سطح کشور:
پس از بررسی های انجام شده و تجزیه و تحلیل های به عمل آمده و انجام ممیزی سریع انرژی از بین چهار کارخانه منتخب، کارخانه فخر ایران جهت اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی انتخاب شد.




معیارهای انتخاب عبارت بودند از:

- ۱- برخورداری از پتانسیل مناسب صرفه جویی انرژی.
- ۲- کامل بودن فرآیند تولید (ریستندکی، بافتندکی، رنگریزی و چاب و تکمیل).
- ۳- علاقمندی مدیران کارخانه نسبت به بهینه سازی مصرف انرژی.

۵- انجام مطالعات پیش امکان سنجی (Pre - Feasibility Study)


پس از تشکیل یک گروه تخصصی و باهمکاری کارشناسان متخصصین «اسکاپ» (کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه «ESCAP»)، مطالعات پیش امکان سنجی در کارخانه فخر ایران انجام شد. در این بررسی اقداماتی نظیر نصب سیستم بازیافت حرارت از گاز های خروجی، نصب سیستم لوله کشی برگشت چگالیده، تعریض «تله های بخار» معیوب، عایق کاری لوله های بخار، کاهش فشار هوای کمپرسور، کاهش دمای هوای ورودی کمپرسور، استفاده از دیزل ژنراتور در ساعت اوج مصرف برق، استفاده از موتورهای الکتریکی دور متغیر (VSD) در سیستم تهویه، کاهش زمان توقف موتورها، تعریض و بارگذاری بهینه موتورها، قطع پمپاژ آب در ساعت بیک بار، بارگذاری ترانسفورماتورها و خازن گذاری روی خط ۴۰۰ ولت به منظور کاهش مصرف انرژی پیشنهاد گردید.



محاسبات نشان داد که با انجام این اقدامات می توان ۱۶ درصد در مصرف انرژی الکتریکی و ۵۲ درصد در مصرف سوخت صرفه جویی نمود. در مجموع با اجرای اقدامات پیشنهادی بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانه فوق می توان تا ۴۰ درصد از کل انرژی مصرفی کارخانه کاست. قابل ذکر است که بعضی از طرح های نیاز به سرمایه گذاری دارند.

۶- برگزاری سمینار تخصصی:

در این سمینار نتایج کلیه اقدامات انجام شده به همراه نرم افزارهایی که در زمینه بانک اطلاعاتی تکنولوژی و مصرف انرژی توسط سازمان بهره وری انرژی ایران تهیه شده بود به متخصصین و مدیران کارخانجات نساجی ارائه گردید و مشکلات و راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.




راهکارهای صرفه‌جویی انرژی:

- * جلوگیری از کارکرد بی بار دستگاه هایی از قبیل «فلایر»، «رینگ»، «اپن اند» و ...
- * استفاده از ظرفیت کامل دستگاه های ریسنکی.
- * بررسی امکان نصب موتورهای الکتریکی دور متغیر (VSD) در سیستم های تهویه.
- * استفاده از دستگاه «کاردینگ» با سرعت بالا.
- * استفاده از دستگاه «اپن اند» به جای مجموعه «فلایر» و «رینگ» برای نخ های ضخیم.
- * انتخاب مواد اوایل مرغوب برای کاهش ضایعات و بالا بردن کیفیت محصول.
- * کنترل فرآیند به منظور کاهش مواد برگشتی.
- * نصب تجهیزات اندازه گیری برای کنترل دما و رطوبت سالن و تنظیم مناسب آنها.

بخش مقدمات ریسنکی / ریسنکی:

در این مرحله مواد خام که معملاً شامل عده های پنبه، پلی استر، ویسکوز و ... هستند پس از باز شدن، مخلوط، تمیز و تا حدودی یکنواخت می گردند تا برای تبدیل شدن به فتنیله و یکنواختی بیشتر، از قسمت های «کاردینک» چند لakanی و شانه (برای نخ های ظرفی) بکار راند. این فتنیله ها برای تبدیل شدن به نخ ابتدا در «فلایر» به نیمه نخ و در رینگ به نخ تبدیل می شوند. در فرایند دیگری فتنیله ها از دستگاه «اپن اند» گذشته و مستقیماً به نخ تبدیل می گردند.




راهکارهای صرفه‌جویی انرژی:

- * کاهش زمان توقف دستگاه ها و افزایش ظرفیت تولید.
- * سروپس، روغن کاری و تمیز کردن مجرای جریان هوای موتورها.
- * بررسی امکان نصب موتورهای الکتریکی دور متغیر (VSD) در سیستم تهویه سالن ها.
- * استفاده از دستگاه های با حجم کمتر و سرعت تولید بیشتر.
- * کنترل بهینه رطوبت و دمای سالن به منظور جلوگیری از پارکی نخ در فرآیند بافت.

بخش مقدمات بافندگی / بافندگی:

در این مرحله چهت یکنواختی بیشتر و مقاوم کردن نخ های ریسنکی در برای سایش و کشیدگی های متغیر بافندگی، عملیات دولاکتی، دلاتابی، بوبین پیچی، آهارزنسی و ... انجام می کشد. سپس عمل نخ کشی بین چله و دستگاه بافندگی صورت پذیرفته و بوسیله دستگاه های مختلف بافندگی («باماکو»، «ربیدری»، «ایرجت» و ...) پارچه خام تولید می گردد.



راهکارهای صرفه‌جویی انرژی:

- * بررسی امکان استفاده از موتورهای الکتریکی دور متغیر (VSD) در دستگاه های «سانتریفوژ».
- * استفاده از خشک کن های غیر حرارتی مانند خشک کن های «سانتریفوژی» و خشک کن های مکانیکی (MVR).
- * بهره کنید از تکنولوژی های جدید چاپ و رنگرزی.
- * تعویض یا تعمیر «تله های بخار» معیوب.
- * تنظیم مناسب درجه حرارت دستگاه «ترموزول».
- * کاهش ضایعات در فرآیندهای رنگرزی، چاپ و تکمیل.



بخش رنگرزی، چاپ و تکمیل:

پارچه های نساجی پس از خروج از سالن بافندگی کم و بیش دارای مقادیری ناخالصی و عیوب بافت می باشند. لذا لازم است به منظور آماده کردن پارچه برای عملیات اصلی تکمیل ابتدا آن را تحت عملیات مقدماتی تکمیل (توزین، متراژ، رفوگری و ...) قرار داد. بعد از این مرحله، عملیات شستشو و سفیدگری بر روی پارچه صورت گرفته و پارچه خشک شده به واحد های رنگرزی و چاپ انتقال می یابد. سپس عملیات تثبیت رنگ و تنظیم عرض پارچه صورت می گیرد. در انتهای پارچه پس از تکنترل نهایی و بسته بندی به انبار منتقل می گردد.




• راهکارهای عمومی بینه‌سازی مصرف انرژی

- * استفاده از موتورهای الکتریکی باراندمان بالا و متناسب با بار.
- * استفاده از موتورهای الکتریکی در بار کامل.
- * استفاده از سیستم روشنایی، منطقه‌ای و موضوعی، کاهش ارتقای روشنایی و استفاده حداقل از نور طبیعی.
- * قطع پمپاژ آب در ساعت‌های اوج مصرف برق.
- * استفاده از دیزل ژنراتور در ساعت‌های اوج مصرف برق.
- * نصب سیستم بازیافت حرارت از کازهای خروجی دیگ بخار.
- * کاهش دمای هوای ورودی به کمپرسورها.
- * عایقکاری مناسب لوله‌های بخار و آب داغ.
- * نصب سیستم (لوله‌کشی) برگشت آب چکالیده.
- * نصب بانک‌های خازنی جهت بهبود ضریب قدرت در محل سالن‌ها.
- * تدوین برنامه منظم تعمیرات و نگهداری (PM) دستگاه‌ها.
- * اختصاص حداقل فضای (Lay out) مناسب برای ماشین‌آلات و پیوستگی خطوط تولید کاهش مصارف انرژی در سیستم‌های روشنایی، تهویه، سرمایش و گرمایش و همچنین کاهش ضایعات.



- * استفاده از دستگاه‌های «ربیری» با تکنولوژی بالا.
- * استفاده از دستگاه‌های دو لاتیبی باراندمان بالا.
- * بازنگری در ظرفیت کار موتور الکتریکی ماشین‌های بافنده (که عمدتاً زیر بار نامی کار می‌کنند).
- * بررسی امکان برنامه ریزی جهت تعویض «چله‌ها» در ساعت‌های اوج مصرف برق.
- * جلوگیری از خلاص کار کردن ماشین‌های بافنده هنگام پارکی نخ‌های تار.



- * نصب Test steamer برای افزایش محصول و درجه مرغوبیت آن.
- * نصب تجهیزات اندازه گیری دما و رطوبت بر روی دستگاه‌ها.
- * عایق کاری مناسب دستگاه‌ها با هدف کاستن از تلفات حرارتی.
- * بازیافت حرارت از کازهای خروجی از نوکش دستگاه «استنتر».
- * تهیه راهنمای عملکرد استاندارد دستگاه‌ها از قبل دما و غیره بر حسب نوع محصول.
- * مشخص کردن تعداد سیلندرهای بخار در خشکن‌ها بر حسب جنس و نوع محصول.
- * تنظیم دما و حجم مناسب شوینده‌ها بر حسب نوع مواد و روش‌های رنگرزی.
- * استفاده از ماشین‌های رنگرزی با سیستم «マイکروویو».
- * استفاده از ماشین‌های رنگرزی با سیستم «جت».

شاخص‌های مصرف انرژی

نمودارهای روپرتو، مصرف ویژه انرژی (SEC : Specific Energy Consumption) یعنی مقدار انرژی مصرفی به ازای واحد تولید در سه شاخه صنعت نساجی، شامل: تولید پارچه از پنبه و الیاف مصنوعی، پارچه فاستوئی و فرش بافی را نشان می‌دهد که بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مدیران انرژی کارخانجات مختلف نساجی کشور ترسیم شده‌اند. در هر شاخه برای بخش‌های ریسنده‌کی، بافندگی و رنگرزی - چاب و تکمیل، نمودارهای مربوطه به طور جداگانه ارائه گردیده است.

به علاوه برای همه نمودارها، میانگین مصرف ویژه انرژی (SEC av) محاسبه و خط مصرف متوسط رسم گردیده است.

باین بودن مصرف ویژه انرژی (SEC) در تعدادی از کارخانجات نسبت به خط متوسط به این مفهوم نیست که مصرف انرژی در آنها بینه بوده، بلکه تنها می‌توان گفت که نسبت به سایر کارخانه‌ها وضعیت بهتری دارند و ممکن است در مقایسه با استانداردهای جهانی، مصرف انرژی بیشتری نیز داشته باشد.

همانطور که مشاهده می‌شود، تعدادی از نمودارهای بالای خط متوسط فاصله نسبتاً زیادی تا میانگین مصرف ویژه انرژی (SEC av) دارند که دلیل عدم آن تولید با ظرفیت

سیار پایین و همچنین فرسودگی دستگاه‌ها در این کارخانجات می‌باشد.

به طور کلی مواردی که موجب تلفات انرژی و افزایش SEC در بخش‌های مختلف

فرآیندهای نساجی می‌شوند، عبارتند از:

- * در بخش ریسنده‌کی: بر نبودن همه چشم‌های دستگاه‌های فلاپر، رینگ و این اند.

- * وجود دستگاه‌های فلاپر و رینگ به جای این اند و استفاده از شانه برای تولید نخ طریف.

- * در بخش بافندگی: خلاص کار کردن ماشین‌های بافندگی هنگام پارگی نخ، بالا بودن توان موتورهای الکتریکی ماشین‌های بافندگی نسبت به بار واقعی آنها و عدم کنترل بینه رطوبت و دمای سالان‌ها.

- * در بخش رنگرزی، چاب و تکمیل: عدم تنظیم دما و حجم مناسب شوینده‌ها، نبود تجهیزات اندازه کننده دمای و مناسب نبودن حرارت دستگاه ترموزول.

البته با توجه به شرایط آب و هوایی مناطق مختلف کشور، سیستم گرمایش و سرمایش، روش‌نایابی فضای محوطه ها و سایر مصارف جانبی نیز افزایش SEC سهم قابل توجهی دارند.

همچنین قابل ذکر است که تعدادی از کارخانه‌ها، بخش از مواد اولیه مورد نیاز بخش‌های بافندگی و تکمیل خود را از کارخانجات دیگر تهیه می‌کنند و تعداد دیگری

نیز محصولات نخ و پارچه خود را به عنوان محصول میانی می‌فروشنند.


این موارد، امکان مقایسه دقیق و کامل کارخانجات را از لحاظ مصرف انرژی کاهش می‌دهد.

هدف از ارائه این نمودارها نشان دادن موقعیت کارخانجات کشور نسبت به مصرف متوسط داخلی می‌باشد. بدینه است هدف نهایی برنامه مدیریت انرژی، دست یابی به وضعیت بهینه و استانداردهای جهانی مصرف انرژی در این صنعت خواهد بود.

صنایع تولید پارچه از پنبه و الیاف مصنوعی


Sec in spinning

مصرف ویژه انرژی در واحدهای ریسنده‌کی





Sec in weaving

مصرف ویژه انرژی در واحدهای بافندگی










Sec in finishing

مصرف ویژه انرژی در واحدهای رنگرزی، چاب و تکمیل



صنایع تولید فرش ماشینی

صنایع تولید پارچه فاستونی



الیاف مصنوعی:

با توجه به تنوع نیازها و نیز افزایش جمعیت، الیاف طبیعی عملاً پاسخگو نبوده و لذا از الیاف مصنوعی بعنوان یکی از مواد اولیه جهت ریسندگی و بافندگی منسوجات استفاده می‌گردد.

به همین خاطر کارخانجات تولید الیاف مصنوعی نقش پر اهمیتی در چرخه این صنعت به عهده داردند.

در این راستا تعداد چهار کارخانه بزرگ با تولیدات الیاف پلی استر، اکریلیک، پلی ہپوپلین و نخ نایلون در سطح کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از آنجا که فرآیند تولید برای این کارخانجات مقاومت بوده لذا شاخص‌های ارائه شده در این زمینه با یکدیگر قابل قیاس نبودند.

در نمودار روبرو شاخص مصرف انرژی بر حسب نوع تولید برای هر کارخانه آورده شده است.



ظرفیت های تولید

کار خالجات تولیدخ و پارچه ازینبه و الاف مصنوعی

کار خاله	سال / برن	رسانگی	باقندگی	چپ و کمل	رنگی
tex 1	—	—	—	—	۱۱/۸۵
tex 2	—	—	—	—	۴/۱۱
tex 3	۲۰۲۱	۷/۵۰	—	—	—
tex 4	۲۲۰۰	۱۰/۰۰	—	—	۶/۰۰
tex 5	۳۴۶۴	۱۰/۲۰	—	—	۸/۰۰
tex 6	۲۷۷۴	۱۲/۶۱	—	—	۹/۷۴
tex 7	۲۲۴۸	۱۲/۰۶	—	—	۱۲/۳۲
tex 8	۲۵۷۵	۵/۰۰	—	—	۰/۲۶
tex 9	۴۱۰۰	۲/۰۰	—	—	—
tex 10	۲۲۶۰	۹/۸۷	—	—	۲/۷۱
tex 11	۲۸۷۲	۲/۹۴	—	—	—
tex 12	۳۰۲۶	—	—	—	۱۰/۰۹
tex 13	۲۴۹۲	۷/۲۶	—	—	۷/۲۶
tex 14	۲۲۰۰	—	—	—	۵/۱۰
tex 15	۱۰۵۷	۷۳/۷۱	—	—	۲۵/۷۶
tex 16	۱۴۰۲	۱۱/۰۱	—	—	۸/۱۲
tex 17	۱۶۴۰	۴/۱۷	—	—	۳/۳۰
tex 18	۲۹۹۷	—	—	—	—
tex 19	۶۷۰۳	—	—	—	۲۲/۳۴
tex 20	۹۹۴	۱۲/۰۸	—	—	—
tex 21	—	۰/۵۲	—	—	۰/۵۱
tex 22	۶۴۵۱	۱۲/۸۵	—	—	۱/۰۵
tex 23	۵۲۱	۱/۵۴	—	—	۱/۵۴
tex 24	۱۵۵۵	۱۲/۲۰	—	—	۱۲/۲۰
tex 25	۱۸۲۷	۱۶/۲۷	—	—	۱۷/۰۷

کار خالجات تولید پارچه قاسیون

کار خاله	سال / برن	رسانگی	باقندگی	چپ و کمل	رنگی
tex 26	۲۶۷	۱/۰۵	—	—	۱/۰۵
tex 27	۳۰۱	۰/۹۵	—	—	۰/۹۵
tex 28	۶۴۵	۲/۸۰	—	—	۲/۸۰

کار خالجات تولید فرش ملانی

کار خاله	سال / برن	رسانگی	باقندگی	چپ و کمل	رنگی
tex 29	—	—	—	—	۰/۷۰
tex 30	۱۴۴۱	۱/۲۱	—	—	۰/۲۱
tex 31	۷۷۴۰	۱/۲۰	—	—	۱/۲۰
tex 32	۱۹۸۰	۱/۵۰	—	—	۱/۵۰
tex 33	۱۴۹۴	۰/۵۸	—	—	۸/۰۰
tex 34	۶۹۸۴	۲/۰۲	—	—	۲/۰۲



سازمان بهروزی انرژی ایران (سالیا)

نشانی: تهران، شهرک قدس (غرب)، آندهای بلوار پونک باختی، چتب بزرگراه یادگار امام (ره)، ساختمان معавونت انرژی وزارت نیرو، مندوخ پستی ۱۴۶۶۵-۶۱۸

تلفن: ۰۲۶۷۶-۷ - ۰۸۵۰۰۶-۹ - ۰۸۴۳۰-۸۳۶۸۷۶۴

www.saba.org.ir

www.ieeo.org.ir